

**Programa de tiempos de secado recomendados**

**WOOD KOTE PRODUCTS INC**

La tabla a continuación está hecha con la intención de ofrecer una guía de la cantidad de tiempo requerido (en horas) entre aplicaciones/capas de los productos. La cantidad de tiempo está calculada a 68-72°F (20-22°C) a nivel del mar y a humedad relativa ambiente del 40-50%. El tiempo de secado requerido aumentará con temperaturas más bajas y/o mayor elevación y/o humedad.

Primero, encontrar el producto aplicado en las hileras bajo el título PRODUCTO APLICADO. Luego continuar hacia la derecha por las hileras hasta intersectar la columna del producto a ser aplicado subsiguientemente bajo el título PRODUCTO SUBSIGUIENTE. Donde haya un tiempo de secado especificado en la celda de intersección, debe tomarse sólo como una indicación de que es posible aplicar el producto subsiguiente sobre el producto aplicado, pero no debe tomarse como una recomendación. Los productos que no se deben colocar sobre el producto ya aplicado están indicados con NR (No Recomendado). Los productos que nunca se deben colocar sobre el producto ya aplicado están indicados con NA (No Aplicar).

	Lite-N-Up	WoodPerfect	W-F-C	SprayLaq 680A Sealer	Trans Kote 100	Jel'd Stain	Jel'd Stain H <sub>2</sub> O	Jel'd Stain 250	Jel'd Stain 550 Premium	Liqwid Stain 250	Dye Stain-A UV	Glaze Kote 250	SprayLaq 680A	BrushLaq 680	Jel'd Poly Kote 250	Ultra Flagship UV 450 & 250	Clear and Clean	Clear and Clean II
<b>Lite-N-Up</b>	1	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
<b>WoodPerfect</b>	NA	1	NA	12	12	12	12	12	12	12	NR	12	12	12	12	12	72	NR
<b>W-F-C</b>	NA	NA	1	12	12	NA	NA	NR	NR	12	NA	NR	12	12	12	12	72	72
<b>SprayLaq 680A Sealer</b>	NA	0.5	NA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	NA	0.5	0.5	0.5	NA	NA	NA	NA
<b>Trans Kote 100</b>	NA	NA	NA	NR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	NA	0.5	NR	NR	NR	NR	NA	NA
<b>Jel'd Stain</b>	NA	24	NA	2	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NA	24	2	2	24	4	72	NR
<b>Jel'd Stain H<sub>2</sub>O</b>	NA	8	NA	8	NR	NA	0.5	NA	NA	NA	NA	8	8	8	8	NR	4	4
<b>Jel'd Stain 250</b>	NA	24	NA	2	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NA	24	2	2	24	4	72	NR
<b>Jel'd Stain 550 Premium</b>	NA	24	NA	4	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NA	24	4	72	72	8	72	NR
<b>Liqwid Stain 250</b>	NA	24	NA	4	NR	NR	NR	4	4	4	NA	24	4	4	24	8	72	72
<b>Dye Stain-A UV</b>	NA	0.5	NA	0.5	NR	1	1	1	1	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	72	72
<b>Glaze Kote 250</b>	NA	24	NA	4	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NA	NR	4	4	24	6	72	72
<b>SprayLaq 680A</b>	NA	0.5	NA	NR	0.5	1	1	1	1	1	NA	1	0.5	0.5	0.5	0.5	NR	NR
<b>BrushLaq 680</b>	NA	NA	NA	NR	0.5	1	1	1	1	1	NA	1	0.5	0.5	1	1	NA	NA
<b>Jel'd Poly Kote 250</b>	NA	NA	NA	NA	NA	24	NA	24	24	24	NA	24	NA	NA	2	2	NA	NA
<b>Ultra Flagship UV 450 &amp; 250</b>	NA	NA	NA	NA	NA	8	NR	8	8	8	NA	8	NA	NA	NR	8**	NA	NA
<b>Clear and Clean</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA
<b>Clear and Clean II</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2

\*Aplicar capas subsiguientes dentro de las 8 horas de aplicada la capa anterior o 7 días después, o se levantarán las capas anteriores.  
 \*\*En el caso de Ultra Flagship UV 250, dejar secar por 24 horas antes de aplicar capas posteriores sobre superficies que no son de madera.