

**Programa de tiempos de secado recomendados**

**WOOD KOTE PRODUCTS INC**

La tabla a continuación está hecha con la intención de ofrecer una guía de la cantidad de tiempo requerido (en horas) entre aplicaciones/capas de los productos. La cantidad de tiempo está calculada a 68-72°F (20-22°C) a nivel del mar y a humedad relativa ambiente del 40-50%. El tiempo de secado requerido aumentará con temperaturas más bajas y/o mayor elevación y/o humedad.

Primero, encontrar el producto aplicado en las hileras bajo el título PRODUCTO APLICADO. Luego continuar hacia la derecha por las hileras hasta intersectar la columna del producto a ser aplicado subsiguientemente bajo el título PRODUCTO SUBSIGUIENTE. Donde haya un tiempo de secado especificado en la celda de intersección, debe tomarse sólo como una indicación de que es posible aplicar el producto subsiguiente sobre el producto aplicado, pero no debe tomarse como una recomendación. Los productos que no se deben colocar sobre el producto ya aplicado están indicados con NR (No Recomendado). Los productos que nunca se deben colocar sobre el producto ya aplicado están indicados con NA (No Aplicar).

		<b>Lite-N-Up</b>	<b>WoodPerfect</b>	<b>W-F-C</b>	<b>Jel'd Stain</b>	<b>Ultra Flagship UV 450</b>	<b>MetaKote</b>
<b>PRODUCTO APLICADO</b>	<b>Lite-N-Up</b>	1	72	72	72	72	72
	<b>WoodPerfect</b>	NA	1	NA	12	12	12
	<b>W-F-C</b>	NA	NA	1	NA	12	12
	<b>Jel'd Stain</b>	NA	24	NA	NR	4	8
	<b>Ultra Flagship UV 450</b>	NA	NA	NA	8	8	NR
	<b>MetaKote</b>	NA	NA	NA	NA	8	8*

\*MetaKote: espere 24 horas antes de aplicar una nueva capa en superficies que no sean de madera.